



- LEGENDA:
- 1 PEKNIĘCA ŚCIAN
 - 2 KORROZJA BIOLOGICZNA - ZAGRZYBIENIE ŚCIAN

DOLNOŚLĄSKA		Agencja Cema-Sonko, Izby Zamawiających	
AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.		ul. Pielczyńska 11, 51-180 Wrocław	
EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI DACHOWEJ NAD			
SALĄ WIDOWISKOWĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI,			
ORAZ PEKNIĘC ŚCIAN BUDYNKU ZABKOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY,			
57-200 ZABKOWICE ŚLĄSKIE, RYNEK 24			
RZUT V KONDYGNACJI			
OBIEKT:	Zabawiały Ośrodek Kultury ul. Rynek 24, 57-200 Zabkowice Śląskie	SKALA:	1:100
INWESTOR:	OPNA ZABKOWICE ŚLĄSKIE, UL.1 MAJA 53,57-200 ZABKOWICE ŚLĄSKIE	NR PROJEKTU:	8
PROJEKTANT:	Wydziałowy Zakład nr 04/1702/WI	ROK:	06.2017
RYSOWAŁ:	Agnieszka WIELBIENSKA	PROJEKTANT:	PROJEKTANT